


ANKER SOLIX



クイックスタートガイド

Anker Solix C1000 Plus
Portable Power Station



取扱説明書はこちら

各部分の名称



① USB ポート

④ 主電源ボタン

⑦ AC 入力ポート

⑩ シガーソケット

② 液晶画面

⑤ リセットボタン

⑧ 過負荷保護ボタン



⑪ シガーソケット出力ボタン

③ AC 出力ポート

⑥ AC 出力ボタン

⑨ XT-60i 入力ポート

電源オン / オフ




本製品の起動

AC 充電

通常モード：最大 1200W

超急速充電モード：最大 1500W


通常の速度で充電すると、バッテリーを長持ちさせることができます。この機能は Anker アプリで有効または無効にできます。




取扱説明書はこちら

ソーラーパネルからの充電

- ソーラー入力は最大 600W です。本製品は MC4 コネクタもしくは XT-60 メスコネクタを備えた 11~60V のソーラーパネルに対応しています。Anker 純正のソーラーパネル (100W / 200W / 400W) のご使用をおすすめいたします。
- 本製品にはソーラーパネルの接続に必要なアクセサリは付属しておりませんのでご注意ください。(接続に必要なアクセサリは Anker 製ソーラーパネルに同梱されています。)




シガーソケットからの充電



Product Number: A1765
51005005705 V2


iii 機器への給電

AC / USB / シガーソケットからの給電




Anker アプリのダウンロード

- アプリをインストールします。



- アカウントを登録もしくはスキップを押します。



- アプリ内の指示に従って本製品を追加すると、本製品を遠隔操作することができます。

