



電力配分の詳細


1 ポート利用時



2 ポート利用時



3 ポート利用時



液晶画面ガイド

メイン画面		電源を入れると、画面にスマイルマーク表示された後、合計出力が表示されます。
合計出力		画面がオフの時、本体のボタンを 1 回押すと、合計出力が表示されます。

最大 100W		合計出力が 95W を超えると、「最大 100W」と表示されます。
電力配分の詳細		ポートの電力が変化した際に、現在の電力分配が表示されます。本体のボタンを押すと、合計出力画面から電力分配画面に切り替わります。
温度監視		本体のボタンを押すと、現在の温度状態が表示されます。
合計使用時間		本製品の合計使用時間を表示します。 • 本製品を 1 時間以上使用した後に作動します。

待機画面



電源に接続された後、出力が検出されない場合は待機モードに入ります。